



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

**ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA**  
CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS



**ERAIKIN AMAITUA (Eguneratzea) EDIFICIO TERMINADO (Actualización)**

**Erregistro-zenbakia**  
Nº de registro

CEE/CAPV/2013/00004997 A01

**Egun honetan sinatua**  
Suscrito el

30/11/2023

**Noiz arteko balioa**  
Válido hasta

30/11/2033

**Eraikina**  
Edificio

CENTRO DE SALUD DE ELGOIBAR

**Helbidea**  
Dirección

Kalea/Calle Bernardo Ezenarro 13 LOCAL

**Herria**  
Localidad

Elgoibar (Gipuzkoa) 20870

**Zona klimatikoa**  
Zona Climática

C1

**Eraikinaren erabilera**  
Uso del edificio/vivienda/local

Beste erabil. batzuk Otros Usos

**KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA**  
ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

**Energia primarioko kontsumoa (1)**  
Consumo de energía primaria (1)  
kWh/m<sup>2</sup> año

**CO<sub>2</sub> Igorpenak**  
Emisiones de CO<sub>2</sub>  
KgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> año

<b>A</b> eraginkorragoa más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		<b>49</b>
<b>F</b>	<b>284</b>	
<b>G</b> ez hain eraginkorra menos eficiente		

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

(1) Etiketa honen osagarri den ziurtagirian adierazitako kalifikazio energetikoaren arabera.

(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.