



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA
CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS



ERAIKIN AMAITUA (Berriztatzea) EDIFICIO TERMINADO (Renovación)

Erregistro-zenbakia
Nº de registro

CEE/CAPV/2013/00005007 R01

Egun honetan sinatua
Suscrito el

16/02/2024

Noiz arteko balioa
Válido hasta

16/02/2034

Eraikina
Edificio

HOSPITAL COMARCAL DE MENDARO

Helbidea
Dirección

Kalea/Calle Mendarozabal 1 LOCAL

Herria
Localidad

Mendarozabal - Mendaro (Gipuzkoa) 20850

Zona klimatikoa
Zona Climática

C1

Eraikinaren erabilera
Uso del edificio/vivienda/local

Beste erabil. batzuk Otros Usos

KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA
ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Energia primarioko kontsumoa (1)
Consumo de energía primaria (1)
kWh/m² año

CO₂ Igorpenak
Emisiones de CO₂
KgCO₂/m² año

A eraginkorragoa más eficiente		
B		
C		
D	290	55
E		
F		
G ez hain eraginkorra menos eficiente		

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO₂) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

(1) Etiketa honen osagarri den ziurtagirian adierazitako kalifikazio energetikoaren arabera.

(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.