






## HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES. AÑO 2014

 	<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> <b>CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS</b>		
	<b>ERAIKIN AMAITUA</b> EDIFICIO TERMINADO		
Erregistro-zenbakia <small>Nº de registro</small>	CEE/CAPV/2014/00026601 E		
Egund honetan sinatua <small>Suscrito el</small>  Noiz artsko balioa <small>Valido hasta</small>	19/11/2014  19/11/2024		
Erakina <small>Edificio</small>  Helbidea <small>Dirección</small>  Herria <small>Localidad</small>  Zona klimatikoa <small>Zona Climática</small>  Eraikinaren erabilera <small>Uso del edificio/vivienda/local</small>	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES  Plaza/Plaza Cruces 11 HOSPITAL DE CRUCES 48903  San Vicente de Barakaldo Bizkaia  C1  Otros Usos Beste erabil. batzuk		
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> <b>ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	<b>Energia primarioko kontsumoa</b> <small>Consumo de energía primaria</small> kWh/m <sup>2</sup> año	<b>CO<sub>2</sub> Igorpenak</b> <small>Emisiones de CO<sub>2</sub></small> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año	
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente			
<b>B</b>			
<b>C</b>			
<b>D</b>		<b>118</b>	
<b>E</b>			
<b>F</b>			
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente	<b>1271</b>		




Erakinen kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.



# UAP ABANTO MUSKIZ

C. GALLARTA. AÑO 2016




		<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> <b>CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS</b>		
		<b>ERAIKIN AMAITUA</b> EDIFICIO TERMINADO		
Erregistro-zenbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00058284 E			
Egun honetan sinatua Suscrito el	4/5/2016			
Noiz arteko balioa Valido hasta	4/5/2026			
Erakina Edificio	CONSULTORIO GALLARTA			
Helbidea Dirección	Kalea/Calle Nueva Avenida 2 48500			
Hiria Localidad	Gallarta Bizkaia			
Zona klimatikoa Zona Climática	C1			
Erakineraren erabilera Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos Beste erabil. batzuk			
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> <b>ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>		<b>Energia primarioko kontsumoa</b> Consumo de energía primaria kWh/m <sup>2</sup> año	<b>CO<sub>2</sub> igorpenak</b> Emisiones de CO <sub>2</sub> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año	
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente				
<b>B</b>				
<b>C</b>				
<b>D</b>			<b>37</b>	
<b>E</b>		<b>197</b>		
<b>F</b>				
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente				
<small>Erakineraren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikineraren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.</small>		<small>El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependen de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.</small>		



# UAP ABANTO MUSKIZ




## C. LAS CARRERAS AÑO 2016

## C. LAS CARRERAS AÑO 2018 RENOVACIÓN

 <b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> <b>CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS</b>		
 <b>ERAIKIN AMAITUA</b> EDIFICIO TERMINADO		
Erregistro-zanbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00061262 E	
Egun honetan sinatuta Suscrito el	3/6/2016	
Noiz arteko balioa Válido hasta	3/6/2026	
Erakina Edificio	Kalea/Calle Kale Nagusia 2 Bajo, local 48540	
Helbidea Dirección	Las Carreras Bizkaia	
Herrita Localidad		
Zona klimatikoa Zona Climática	C1	
Erakineraren erabilera Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos Beste erabil. batzuk	
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA	Energia primarioko kontsumoa Consumo de energía primaria kWh/m² año	CO <sub>2</sub> Igorpenak Emisiones de CO <sub>2</sub> kgCO <sub>2</sub> /m² año
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		<b>53</b>
<b>F</b>	<b>271</b>	
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente		

Erakineraren kontsumo ematean eta karbono-dioxidoaren (Igorpenetan CO<sub>2</sub>) emisioa datu, besteak beste, erakineraren eraginkortasun- eta funtzionamendu-baldintzetan eta baldintza klimatikoak.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

 <b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> <b>CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS</b>		
 <b>ERAIKIN AMAITUA</b> (Actualización) EDIFICIO TERMINADO (Actualización)		
Erregistro-zanbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00061262 A01	
Egun honetan sinatuta Suscrito el	2/2/2018	
Noiz arteko balioa Válido hasta	2/2/2028	
Erakina Edificio	Kalea/Calle Kale Nagusia 2 Bajo, local (Rf. Cat. ND273840T) 48540	
Helbidea Dirección	Las Carreras Bizkaia	
Herrita Localidad		
Zona klimatikoa Zona Climática	C1	
Erakineraren erabilera Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos Beste erabil. batzuk	
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA	Energia primarioko kontsumoa (1) Consumo de energía primaria (1) kWh/m² año	CO <sub>2</sub> Igorpenak Emisiones de CO <sub>2</sub> kgCO <sub>2</sub> /m² año
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>	<b>248</b>	<b>48</b>
<b>F</b>		
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente		

Erakineraren kontsumo ematean eta karbono-dioxidoaren (Igorpenetan CO<sub>2</sub>) emisioa datu, besteak beste, erakineraren eraginkortasun- eta funtzionamendu-baldintzetan eta baldintza klimatikoak.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

(1) Etiketaren honen oinarri den ziurtagiriaren adieraztatako kalifikazio energetikoaren arabera.

(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.



**Osakidetza**  
 EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES  
 ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA  
 ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA  
 EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES

**CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS OSI EEC**

# UAP ORTUUELLA

C.S. ORTUUELLA AÑO 2016

C.S. ORTUUELLA AÑO 2017  
 RENOVACION

<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS	
<b>ERAIKIN AMAITUA</b> EDIFICIO TERMINADO	
Erregistro-zenbakia / Nº de registro CEE/CAPV/2016/00058812 E	
Egun honetan aldatua / Suscrito el 6/6/2016	
Noiz arteko balioa / Valido hasta 6/6/2028	
<b>Erakina / Edificio</b> AMBULATORIO ORTUUELLA	
<b>Helburua / Direccion</b> Etorbidea/Avenida Minero 3 48530	
<b>Herrita / Localidad</b> Ortuella Bizkaia	
<b>Zona klimatikoa / Zona Climática</b> C1	
<b>Erakinean erabiltzen / Uso de edificio/vivienda(s)</b> Otros Usos Beste erabil. batzuk	
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA	<b>Energia primarioko kontsumoa</b> Consumo de energia primaria kWh/m <sup>2</sup> año
<b>CO<sub>2</sub> Igarpenak</b> Emisiones de CO <sub>2</sub> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año	
<b>A</b> Eraginkorragoa / Más eficiente	
<b>B</b>	
<b>C</b>	
<b>D</b>	
<b>E</b>	254
<b>F</b>	59
<b>G</b> Ez hain eraginkorra / Menos eficiente	
<small>Erakinean kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina duela, besteak beste, eraikinean eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eza badiruzta klimatikoa.</small>	
<small>El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependen de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.</small>	

<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS	
<b>ERAIKIN AMAITUA (Actualización)</b> EDIFICIO TERMINADO (Actualización)	
Erregistro-zenbakia / Nº de registro CEE/CAPV/2016/00058812 A01	
Egun honetan aldatua / Suscrito el 22/2/2017	
Noiz arteko balioa / Valido hasta 22/2/2027	
<b>Erakina / Edificio</b> AMBULATORIO ORTUUELLA	
<b>Helburua / Direccion</b> Etorbidea/Avenida Minero 3 48530	
<b>Herrita / Localidad</b> Ortuella Bizkaia	
<b>Zona klimatikoa / Zona Climática</b> C1	
<b>Erakinean erabiltzen / Uso de edificio/vivienda(s)</b> Otros Usos Beste erabil. batzuk	
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA	<b>Energia primarioko kontsumoa (1)</b> Consumo de energia primaria (1) kWh/m <sup>2</sup> año
	<b>CO<sub>2</sub> Igarpenak</b> Emisiones de CO <sub>2</sub> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año
<b>A</b> Eraginkorragoa / Más eficiente	
<b>B</b>	
<b>C</b>	
<b>D</b>	213
<b>E</b>	42
<b>F</b>	
<b>G</b> Ez hain eraginkorra / Menos eficiente	
<small>Erakinean kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina duela, besteak beste, eraikinean eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eza badiruzta klimatikoa.</small>	
<small>El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependen de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.</small>	
<small>(1) Etiketa honen osagarri den zuztagirari adieraztako kalifikazio energetikorekin araberak.</small>	
<small>(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.</small>	



**Osakidetza**  
 EZKERRALDEA- ENKARTERRI- CRUCES  
 ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA  
 ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA  
 EZKERRALDEA- ENKARTERRI- CRUCES

**CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS OSI EEC**

**UAP TRAPAGARAN**

**C.S. TRAPAGARAN AÑO 2016**

**C.S. TRAPAGARAN AÑO 2017  
 RENOVACION**

	<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS	
	<b>ERAIKIN AMAITUA</b> EDIFICIO TERMINADO	
Erregistro-zenbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00058810 E	
Egun honetan sinatua Suscrito el	6/5/2016	
Noiz arteko balioa Válido hasta	6/5/2028	
Erakina Edificio	CENTRO DE SALUD TRAPAGARAN	
Helbidea Dirección	Kalea/Calle Nafarroa 21 48510	
Herrita Localidad	Valle de Trápaga/Trapagaran Bizkaia	
Zona klimatikoa Zona Climática	C1	
Erakineraren erabilera Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos Beste erabili. batzuk	
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA	Energia primarioko kontsumoa Consumo de energía primaria kWh/m <sup>2</sup> año	CO <sub>2</sub> igorpenak Emisiones de CO <sub>2</sub> kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>	<b>244</b>	<b>52</b>
<b>F</b>		
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente		

Erakineraren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina duela, besteak beste, eraikineraren eragilea eta funtzionamendu-baldintzak eta baldintza klimatikoak.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependen de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

	<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS	
	<b>ERAIKIN AMAITUA (Actualización)</b> EDIFICIO TERMINADO (Actualización)	
Erregistro-zenbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00058810 A01	
Egun honetan sinatua Suscrito el	22/2/2017	
Noiz arteko balioa Válido hasta	22/2/2027	
Erakina Edificio	CENTRO DE SALUD TRAPAGARAN	
Helbidea Dirección	Kalea/Calle Nafarroa 21 48510	
Herrita Localidad	Valle de Trápaga/Trapagaran Bizkaia	
Zona klimatikoa Zona Climática	C1	
Erakineraren erabilera Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos Beste erabili. batzuk	
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA	Energia primarioko kontsumoa (1) Consumo de energía primaria (1) kWh/m <sup>2</sup> año	CO <sub>2</sub> igorpenak Emisiones de CO <sub>2</sub> kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>	<b>210</b>	<b>39</b>
<b>F</b>		
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente		

Erakineraren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina duela, besteak beste, eraikineraren eragilea eta funtzionamendu-baldintzak eta baldintza klimatikoak.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependen de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

(1) Etiketa honen osagarri den zuztagarrian adierazitako kalifikazio energetikoaren arabera.




(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.





# UAP BALMASEDA

## C.S. BALMASEDA AÑO 2016

 <b>ELISKO JAURLARITZA</b> <b>GOBIERNO VASCO</b>		<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> <b>CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS</b>			
		<b>ERAIKIN AMAITUA</b> EDIFICIO TERMINADO			
<b>Erregistro-zenbakia</b> Nº de registro		CEE/CAPV/2016/00059139 E			
<b>Egun honetan sinatua</b> Suscrito el		16/5/2016			
<b>Noiz arteko balioa</b> Valido hasta		16/5/2026			
<b>Erakina</b> Edificio		CENTRO DE SALUD BALMASEDA			
<b>Helbidea</b> Dirección		Etorbidea/Avenida Encartaciones 9 -A 48800			
<b>Herria</b> Localidad		Balmaseda Bizkaia			
<b>Zona klimatikoa</b> Zona Climática		C1			
<b>Erakinen erabilera</b> Uso del edificio/vivienda/local		Otros Usos Beste erabil. batzuk			
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA		<b>Energia primarioko kontsumoa</b> Consumo de energía primaria kWh/m <sup>2</sup> año		<b>CO<sub>2</sub> Igorpenak</b> Emisiones de CO <sub>2</sub> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año	
<b>A</b> <b>Eraginkorragoa</b> <b>Más eficiente</b>					
<b>B</b>					
<b>C</b>					
<b>D</b>		<b>206</b>		<b>35</b>	
<b>E</b>					
<b>F</b>					
<b>G</b> <b>Ez hain eraginkorra</b> <b>Menos eficiente</b>					




Erakinen kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinen eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.



# UAP GÜEÑES

## C.S. SODUPE AÑO 2016

		<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> <b>CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS</b>			
		<b>ERAIKIN AMAITUA</b> EDIFICIO TERMINADO			
Erregistro-zenbakia <small>Nº de registro</small>		CEE/CAPV/2016/00058164 E			
Egun honetan sinatua <small>Suscrito el</small>		2/5/2016			
Noliz arteko balioa <small>Válido hasta</small>		2/5/2026			
Eraikina <small>Edificio</small>		CENTRO DE SALUD SODUPE			
Helbidea <small>Dirección</small>		Kalea/Calle Sodupe Goikoa 13 48830			
Herria <small>Localidad</small>		Sodupe Bizkaia			
Zona klimatikoa <small>Zona Climática</small>		C1			
Eraikinaren erabilera <small>Uso del edificio/vivienda/local</small>		Otros Usos Beste erabil. batzuk			
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> <small>ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA</small>		<b>Energia primarioko kontsumoa</b> <small>Consumo de energía primaria</small> kWh/m <sup>2</sup> año		<b>CO<sub>2</sub> Igorpenak</b> <small>Emisiones de CO<sub>2</sub></small> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año <sup>-2</sup>	
<b>A</b> Eraginkorragoa <small>Más eficiente</small>					
<b>B</b>					
<b>C</b>					
<b>D</b>					
<b>E</b>			<b>179</b>		<b>34</b>
<b>F</b>					
<b>G</b> Ez hain eraginkorra <small>Menos eficiente</small>					




Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.



# UAP PORTUGALETE CENTRO

C.S. CASTAÑOS AÑO 2016

		<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> <b>CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS</b>		
		<b>ERAIKIN AMAITUA EDIFICIO TERMINADO</b>		
Erregistro-zenbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00058908 E			
Egun honetan sinatua Suscrito el	12/5/2016			
Notz arteko balioa Válido hasta	12/5/2026			
Eraikina Edificio	CENTRO DE SALUD CASTAÑOS			
Helbidea Dirección	Kalea/Calle General Castaños 34 48920			
Herria Localidad	Portugalete Bizkaia			
Zona klimatikoa Zona Climática	C1			
Eraikinaren erabilera Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos Beste erabil. batzuk			
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKO KO ESKALA</b> <b>ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA</b>		<b>Energia primarioko kontsumoa</b> <b>Consumo de energía primaria</b> <b>kWh/m<sup>2</sup> año</b>	<b>CO<sub>2</sub> Igorpenak</b> <b>Emisiones de CO<sub>2</sub></b> <b>KgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> año<sup>-1</sup></b>	
<b>A</b> Eraginkorragoa <b>Más eficiente</b>				
<b>B</b>				
<b>C</b>				
<b>D</b>				
<b>E</b>				
<b>F</b>		<b>383</b>	<b>72</b>	
<b>G</b> Ez hain eraginkorra <b>Menos eficiente</b>				

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.





**Osakidetza**  
 EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES  
 ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA  
 ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA  
 EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES

**CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS OSI EEC**

# UAP PORTUGALETE REPELEGA

**C.S. REPELEGA AÑO 2016**

**C.S. REPELEGA AÑO 2018**

**RENOVACION**




	<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS	
	<b>ERAIKIN AMAITUA (Actualización) EDIFICIO TERMINADO (Actualización)</b>	
Erregistro-zenbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00058162 A01	
Egun honetan sinatua Suortu e	2/2/2018	
Notu arteko balioa Valeo hasia	2/2/2028	
Erakina Edificio	AMBULATORIO REPELEGA	
Helbidea Dirección	Kalea/Calle Barrengotia 9 48920	
Herria Localidad	Portugalete Bizkaia	
Zona klimatikoa Zona Climática	C1	
Erakintzen erabilera Uso de edificio/vivienda/loca	Otros Usos Beste erabil. batzuk	
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA	Energia primarioko kontsumoa (1) Consumo de energia primaria (1) kWh/m <sup>2</sup> ·año	CO <sub>2</sub> lgorpenak Emisiones de CO <sub>2</sub> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ·año <sup>2</sup>
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>	241	47
<b>E</b>		
<b>F</b>		
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente		
<small>Erakintzen kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina duela, bestelak beste, eraikintzen eraginkortasun funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoak.</small>	<small>El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependen de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.</small>	
<small>(1) Etiketa honen osagarri den zuzartagiri adierazitaiko kalifikazio energetikoaren arabera.</small>	<small>(1) Según calificación energética contenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.</small>	

	<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS	
	<b>ERAIKIN AMAITUA (Actualización) EDIFICIO TERMINADO (Actualización)</b>	
Erregistro-zenbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00058162 A01	
Egun honetan sinatua Suortu e	2/2/2018	
Notu arteko balioa Valeo hasia	2/2/2028	
Erakina Edificio	AMBULATORIO REPELEGA	
Helbidea Dirección	Kalea/Calle Barrengotia 9 48920	
Herria Localidad	Portugalete Bizkaia	
Zona klimatikoa Zona Climática	C1	
Erakintzen erabilera Uso de edificio/vivienda/loca	Otros Usos Beste erabil. batzuk	
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA	Energia primarioko kontsumoa (1) Consumo de energia primaria (1) kWh/m <sup>2</sup> ·año	CO <sub>2</sub> lgorpenak Emisiones de CO <sub>2</sub> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ·año <sup>2</sup>
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>	241	47
<b>E</b>		
<b>F</b>		
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente		
<small>Erakintzen kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina duela, bestelak beste, eraikintzen eraginkortasun funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoak.</small>	<small>El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependen de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.</small>	
<small>(1) Etiketa honen osagarri den zuzartagiri adierazitaiko kalifikazio energetikoaren arabera.</small>	<small>(1) Según calificación energética contenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.</small>	



# UAP SANTURTZI KABIEZES

C.S. KABIEZES AÑO 2016

		<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> <b>CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS</b>		
		<b>ERAIKIN AMAITUA</b> EDIFICIO TERMINADO		
Erregistro-zenbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00058611 E			
Egun honetan sinatua Suscrito el	6/5/2016			
Noiz arteko balioa Válido hasta	6/5/2026			
Eraikina Edificio	AMBULATORIO KABIEGES			
Helbidea Dirección	Kalea/Calle Jose Miguel Barandiaran 21 48980			
Herrita Localidad	Santurtzi Bizkaia			
Zona klimatikoa Zona Climática	C1			
Eraikinaren erabilera Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos Beste erabil. batzuk			
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> <b>ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>		<b>Energia primarioko kontsumoa</b> Consumo de energía primaria kWh/m <sup>2</sup> año	<b>CO<sub>2</sub> Igorpenak</b> Emisiones de CO <sub>2</sub> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año	
<b>A</b> <b>Eraginkorragoa</b> <b>Más eficiente</b>				
<b>B</b>				
<b>C</b>				
<b>D</b>			<b>56</b>	
<b>E</b>		<b>288</b>		
<b>F</b>				
<b>G</b> <b>Ez hain eraginkorra</b> <b>Menos eficiente</b>				




Eraklinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.



# UAP SANTURTZI MAMARIGA

C.S. MAMARIGA AÑO 2016

		<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> <b>CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS</b>		
		<b>ERAIKIN AMAITUA</b> EDIFICIO TERMINADO		
Erregistro-zenbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00058273 E			
Egun honetan sinatua Suscrito el	4/5/2016			
Notz arteko balioa Válido hasta	4/5/2026			
Eraikina Edificio	CENTRO DE SALUD MAMARIGA			
Helbidea Dirección	Kalea/Calle Virgen del Mar 1 A 48980			
Herria Localidad	Santurtzi Bizkaia			
Zona klimatikoa Zona Climática	C1			
Eraikinaren erabilera Uso del edificio/Vivienda/local	Otros Usos Beste erabil. batzuk			
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> <b>ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>		<b>Energia primarioko kontsumoa</b> Consumo de energía primaria kWh/m <sup>2</sup> año	<b>CO<sub>2</sub> igorpenak</b> Emisiones de CO <sub>2</sub> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año	
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente				
<b>B</b>				
<b>C</b>				
<b>D</b>				
<b>E</b>		<b>297</b>	<b>57</b>	
<b>F</b>				
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente				

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eraikina dute, besteak beste, eraikinaren eraikitza- eta

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y



**Osakidetza**  
 EKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES  
 ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA  
 ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA  
 EKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES

**CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS OSI EEC**

**UAP SANTURTZI MAMARIGA**

**C. ZIERBANA AÑO 2016**

**C. ZIERBANA AÑO 2017  
 RENOVACION**

	<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS	
	<b>ERAIKIN AMAITUA</b> EDIFICIO TERMINADO	
Erregistro-zanbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00058205 E	
Egun honetan sinatua Suscrito el	4/6/2016	
Notz arteko balioa Válido hasta	4/6/2026	
Erakina Edificio	CONSULTORIO ZIERBENA	
Helbidea Dirección	Auzoa/Barrio La Cuesta 85 A 48508	
Herrta Localitatea	La Cuesta Bizkaia	
Zona klimatikoa Zona Climática	C1	
Erakintzen erabilera Uso del edificio/Vivenda/Local	Otros Usos Beste erabil. batzuk	
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA	<b>Energia primarioko kontsumoa</b> Consumo de energía primaria kWh/m <sup>2</sup> año	<b>CO<sub>2</sub> Igarpenak</b> Emisiones de CO <sub>2</sub> kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		
<b>F</b>	<b>444</b>	<b>104</b>
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente		

Erakintzen kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina duite, besteak beste, eraikintzen eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.  
 El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento de edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

	<b>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA</b> CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS	
	<b>ERAIKIN AMAITUA (Actualización)</b> EDIFICIO TERMINADO (Actualización)	
Erregistro-zanbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2016/00058205 A01	
Egun honetan sinatua Suscrito el	22/2/2017	
Notz arteko balioa Válido hasta	22/2/2027	
Erakina Edificio	CONSULTORIO ZIERBENA	
Helbidea Dirección	Auzoa/Barrio La Cuesta 85 A 48508	
Herrta Localitatea	La Cuesta Bizkaia	
Zona klimatikoa Zona Climática	C1	
Erakintzen erabilera Uso del edificio/Vivenda/Local	Otros Usos Beste erabil. batzuk	
<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA	<b>Energia primarioko kontsumoa (1)</b> Consumo de energía primaria (1) kWh/m <sup>2</sup> año	<b>CO<sub>2</sub> Igarpenak</b> Emisiones de CO <sub>2</sub> kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		<b>67</b>
<b>E</b>	<b>346</b>	
<b>F</b>		
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente		

Erakintzen kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina duite, besteak beste, eraikintzen eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.  
 El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.  
 (1) Etiketa honen osagarri den ziurtagian adieraztatako kalifikazio energetikoaren arabera.  
 (1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.